

## 机械卡爪 生産中止型号的通知

- \* 替代型号、有轻微的规格变化, 在选型时, 请与北川沟通。
- \* 向北川公司购买部品时, 「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	DPG100	—	—	
2Z	DPG125-AS	—	—	
2Z	DPG125-PL1	—	—	
2Z	DPG64	—	—	
2Z	DPG80	—	—	
2Z	DPZ100S	—	—	
2Z	DPZ64	—	—	
2Z	DPZ80	—	—	
2Z	GWA125	—	—	
2Z	GWA64	—	—	
2Z	GWB 34	—	—	
2Z	GWB 44	—	—	
2Z	GWB 54	—	—	
2Z	GWB 80	—	—	
2Z	GWB100	—	—	
2Z	GWK125	—	—	
2Z	GWK64	—	—	
2Z	HC05-A3	2007年11月	—	
2Z	HC05A3K	2013年2月	—	
2Z	HC10-A3	2009年1月	—	
2Z	HC10A3K	2010年11月	—	
2Z	HC20-A3	2009年9月	—	
2Z	HC20A3K	2011年7月	—	
2Z	HC30-A3	2009年4月	—	
2Z	HC30-A3101	2003年2月	—	
2Z	HC30A3K	2012年7月	—	
2Z	HD05-A2	—	—	
2Z	HD05-A3	—	—	
2Z	HD10-A2	—	—	
2Z	HD10-A3	—	—	
2Z	HD10A3K	2014年9月	—	
2Z	HD10-H2	—	—	
2Z	HD10-H3	2005年5月	—	
2Z	HD20-A2	—	—	
2Z	HD20-A3	2009年4月	—	
2Z	HD20A3K	2013年9月	—	
2Z	HD20-H2	—	—	
2Z	HD20-H3	—	—	
2Z	HD30-A2	2006年12月	—	
2Z	HD30-A3	2009年1月	—	
2Z	HD30-A3102	2003年12月	—	
2Z	HD30A3K	2015年10月	—	
2Z	HD30-H2	—	—	
2Z	HD30-H3	2007年12月	—	
2Z	HD30H3K	2015年9月	—	
2Z	HF05-A2	—	—	
2Z	HF05-A3	—	—	
2Z	HF10-A2	—	—	
2Z	HF10-A3	—	—	
2Z	HF10-H2	—	—	
2Z	HF10-H3	—	—	

\* 向北川公司购买部品时,「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	HF20-A2	—	—	
2Z	HF20A2K	—	—	
2Z	HF20-A3	—	—	
2Z	HF20A3K	—	—	
2Z	HF20-H2	—	—	
2Z	HF20-H3	2009年7月	—	
2Z	HF20H3K	2011年1月	—	
2Z	HF30-A2	—	—	
2Z	HF30A2K	—	—	
2Z	HF30-A3	2007年3月	—	
2Z	HF30A3K	2011年6月	—	
2Z	HF30-H2	2007年2月	—	
2Z	HF30H2K	—	—	
2Z	HF30-H3	2000年9月	—	
2Z	HF30-H3-1	—	—	
2Z	HF30H3K	—	—	
2Z	HFG-19	—	—	
2Z	HGH 40	—	—	
2Z	HGN 80	—	—	
2Z	HGN160	2008年1月	—	
2Z	HM05-A2	2008年12月	—	
2Z	HM05A2K	2011年12月	—	
2Z	HM10-A2	2008年2月	—	
2Z	HM10-A2101	—	—	
2Z	HM20-A2	2009年6月	—	
2Z	HM20A2K	2011年1月	—	
2Z	HM30-A2	2009年2月	—	
2Z	HM30-A2101	—	—	
2Z	HM30A2K	2015年8月	—	
2Z	KOG_A系列	2022年1月	—	
2Z	KOG_A系列	2022年1月	—	
2Z	KOG5-3系列	2022年1月	—	
2Z	KOG5-3系列	2022年1月	—	
2Z	KOG5系列	2022年1月	—	
2Z	KOG5系列	2022年1月	—	
2Z	KPG2系列	2022年1月	—	NTS2系列
2Z	KPG3系列	2022年1月	—	NTS3系列
2Z	KPGB3系列	2022年1月	—	NTB系列
2Z	KPGT2系列	2022年1月	—	NPGT2系列
2Z	KPH-2 系列	2022年1月	—	NPL系列
2Z	KPH-3系列	2022年1月	—	NPG系列
2Z	KTS2系列	2019年3月	—	NTS2系列
2Z	KTS3系列	2019年3月	—	NTS3系列
2Z	MPG25	—	—	
2Z	MPG32	—	—	
2Z	OSE-A-14-4	—	—	
2Z	PFH30	—	—	
2Z	PFH40	—	—	
2Z	PFH50	—	—	
2Z	PGH 30	—	—	
2Z	PGN 64-1A	—	—	
2Z	PGN 64-2A	—	—	
2Z	PGN 80-1A	—	—	
2Z	PGN 80-2A	—	—	
2Z	PGN100-1	—	—	
2Z	PGN100-1A	—	—	
2Z	PGN100-1T	—	—	

\* 向北川公司购买部品时,「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	PGN100-2	—	—	
2Z	PGN100-2A	—	—	
2Z	PGN100P1AS	—	—	
2Z	PGN100-PL1	—	—	
2Z	PGN100-PL2	—	—	
2Z	PGN125-1A	—	—	
2Z	PGN125-1P	—	—	
2Z	PGN125-2A	—	—	
2Z	PGN125-PL1	—	—	
2Z	PGN125-PL2	—	—	
2Z	PGN160-1	—	—	
2Z	PGN160-1A	—	—	
2Z	PGN160-1S	—	—	
2Z	PGN160-2	—	—	
2Z	PGN160-2A	—	—	
2Z	PGN160-PL1	—	—	
2Z	PGN160-PL2	—	—	
2Z	PGN200-2AS	—	—	
2Z	PGN200P1AS	—	—	
2Z	PGN200PL1T	—	—	
2Z	PGN240P1AS	—	—	
2Z	PGN380-2AS	—	—	
2Z	PGN50-2	—	—	
2Z	PGN64-1	—	—	
2Z	PGN64-2	—	—	
2Z	PGN64-P1IS	—	—	
2Z	PGN64-PL1D	—	—	
2Z	PGN64-PL2	—	—	
2Z	PGN80-1AS	—	—	
2Z	PGN80-2T	—	—	
2Z	PGN80-PL2	—	—	
2Z	PGS100	—	—	
2Z	PGS160	—	—	
2Z	PGS250	—	—	
2Z	PGS250-T	—	—	
2Z	PPG-F40	—	—	
2Z	PPG-F65	—	—	
2Z	PSK 40	—	—	
2Z	PSK16	—	—	
2Z	PSK40-N/1	—	—	
2Z	PUG 100	—	—	
2Z	PUG184	—	—	
2Z	PUG184S	—	—	
2Z	PUG201	—	—	
2Z	PUG201S	—	—	
2Z	PWG 30	—	—	
2Z	PWG 30S	—	—	
2Z	PWG 40	—	—	
2Z	PWG 40S	—	—	
2Z	PWG 60	—	—	
2Z	PWG 60S	—	—	
2Z	PWG 80	—	—	
2Z	PWG 80S	—	—	
2Z	PWG100	—	—	
2Z	PWG100S	—	—	
2Z	PZB100	—	—	
2Z	PZB125	—	—	

\* 向北川公司购买部品时,「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	PZN 64-1A	—	—	
2Z	PZN 64-2A	—	—	
2Z	PZN 80-2A	—	—	
2Z	PZN100-1	—	—	
2Z	PZN100-1A	—	—	
2Z	PZN100-1AS	—	—	
2Z	PZN100-2	—	—	
2Z	PZN100-2A	—	—	
2Z	PZN100P1AS	—	—	
2Z	PZN100-PL1	—	—	
2Z	PZN100-PL2	—	—	
2Z	PZN100PL2A	—	—	
2Z	PZN125-1	—	—	
2Z	PZN125-1A	—	—	
2Z	PZN125-2	—	—	
2Z	PZN125-2A	—	—	
2Z	PZN125-2S	—	—	
2Z	PZN125PL1D	—	—	
2Z	PZN125-PL2	—	—	
2Z	PZN160-1	—	—	
2Z	PZN160-1A	—	—	
2Z	PZN160-2	—	—	
2Z	PZN160-2A	—	—	
2Z	PZN160-2AS	—	—	
2Z	PZN160-PL1	—	—	
2Z	PZN160-PL2	—	—	
2Z	PZN200-PL1	—	—	
2Z	PZN240-PL1	—	—	
2Z	PZN50-1	—	—	
2Z	PZN50-2	—	—	
2Z	PZN64-1	—	—	
2Z	PZN64-2	—	—	
2Z	PZN64-PL1	—	—	
2Z	PZN64-PL2	—	—	
2Z	PZN80-1	—	—	
2Z	PZN80-2	—	—	
2Z	PZN80-PL1	—	—	
2Z	PZN80-PL2	—	—	
2Z	STG-100	—	—	
2Z	STG-32	—	—	
2Z	STG-64	—	—	